

Inrichting:	Richtpunt Campus Buggenhout
Ter attentie van:	Jolien Roef Ronny De Schrijver
Datum rondgang:	2/12/2021
Kenmerk idwmd:	22idwmd074
Contactpersoon idwmd:	Patrick Sybers

Aanwezigen tijdens de rondgang

- Jolien Roef Directeur – locatieverantwoordelijke
- Ronny De Schrijver TAC - preventiemedewerker
- Gunther Corthals werknemersvertegenwoordiging
- Patrick Sybers Preventieadviseur idwmd

Agenda

- 1 Controle eerste hulp
- 2 Rondgang in het gebouw
- 3 Actiepuntentabel
- 4 Varia
- 5 Bijlagen

De directeur zet het verslag op de agenda van het eerstkomende overleg (TOC/BOC).

1 Controle eerste hulp

Eerste hulp	Opmerking	Actiepunt - prioriteit
1 EH-lokaal	Geen opmerkingen	
2 Verbanddozen en EH-hulpmateriaal		
3 hulpverleners en aangeduide persoon: gekend bij personeel en uitgehangen		

2 Rondgang in het gebouw

Hygiëne	Opmerking	Actiepunt - prioriteit
1 Algemene staat en netheid van de lokalen	Geen opmerkingen.	
2 Aanwezigheid kleedruimte personeel		
Omgevingsfactoren	Opmerking	Actiepunt - prioriteit
1 Verlichting <ul style="list-style-type: none">▪ Voldoende (natuurlijke) verlichting▪ Kunstverlichting (staat, onderhoud...)		
2 Thermisch comfort <ul style="list-style-type: none">▪ Aanvaardbaar in de winter▪ Aanvaardbaar in de zomer		

3	Verluchting <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voldoende natuurlijke verluchting ▪ Kunstmatige verluchting (onderhoud en controle) ▪ Tocht 		
4	Biologische risico's (Schimmel...)		
	Ergonomie	Opmerking	Actiepunt - prioriteit
1	Heffen van lasten <ul style="list-style-type: none"> ▪ Technische hulpmiddelen bij tillen ▪ Aanpassing van de werkpost ▪ Manueel tillen 		
2	Moeilijke werkhouding – langdurige zelfde houding		
3	Beeldschermwerk (administratie, balie...)		

Brand	Opmerking	Actiepunt - prioriteit
<p>1 Evacuatiewegen</p>	<p><u>711/07 containerklassen</u></p> <p>Aandachtspunt</p> <p>Elke containerklas is uitgerust met een autonome rookdetector. Indien er een alarm weerklinkt van een dergelijke rookdetector is het niet goed hoorbaar in de andere klassen. Het is aan te raden om een aparte instructie op te stellen voor de containerklassen indien er een alarm weerklinkt.</p> <p>De school wil uitbreiden en zou graag nog bijkomende klascontainers willen plaatsen. Indien de klascontainers worden uitgebreid is het aan te raden om een brandcentrale te voorzien.</p> <p><u>711/01 werkhuis</u></p> <p>Er zijn 2 drukknoppen om alarm te slaan. Wat wordt geactiveerd als je de gele knop indrukt? Wat wordt geactiveerd als je de rode knop indrukt? Dit schept verwarring. Aan te raden om dit na te zien. Graag eenduidigheid. Aan te raden om de werking van de drukknoppen na te zien en eventueel nazien om maar met één drukknop te voorzien.</p> <p>Als tussen oplossing dienen de drukknoppen zeer goed gesignaleerd te worden.</p>	<p>AP 711/321 – prioriteit: hoog</p>
<p>2 Evacuatieplan</p>		



<p>3 Pictogrammen / signalisatie</p>	<p><u>711/01 werkhuis – atelier metaal en bouw</u></p> <p>De drempel van de deuren van de poorten in het atelier metaal en bouw zijn aangepast. De poorten kunnen beschouwd worden als nooddeuren. De deuren dienen dan ook gesignaleerd te worden als nooduitgang. Aan te raden om de nooddeuren te signaleren als nooduitgangen.</p> <p>Opgelet: de deuren dienen gesignaleerd te worden volgens de pictogrammen die nu worden gebruikt in het gebouw.</p>	<p>AP 711/322 – prioriteit: normaal</p>
<p>4 Blusmiddelen (bereikbaarheid...)</p>	<div data-bbox="808 563 1149 1018" data-label="Image"> </div> <p><u>711/05 nieuwe klassenvleugel – server lokaal 2^{de} verdieping</u></p> <p><u>server lokaal 2^{de} verdieping</u> in het serverlokaal 2^{de} verdieping. Het is aan te raden om de blusser op te hangen.</p>	<p>AP 711/323 – prioriteit: normaal</p>
<p>5 Compartimentering deuren en wanden/ doorvoeringen... (vb spie, inbreuken...)</p>		
<p>6 Brandlast van lokalen (vb veel materiaal in trappenhuis, papieropslag zonder compartiment...)</p>		

2	Elektrische borden (afgesloten...)			
3	Bevoegde persoon aanwezig (BA4, BA5...)			
Algemene veiligheid gebouw en omgeving		Opmerking	Actiepunt - prioriteit	
1	Vloeren binnen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Valgevaar, gaten... ▪ Hellend vlak, niveauverschillen 			
2	Trappen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Algemeen ▪ Trapleuning ▪ treden 		<p><u>711/05 nieuwe klassenvleugel – buitentrap</u></p> <p>Er is een risico op stoten tegen de zijkant van de trap. Aan te raden om de zijkant te signaleren met geel/zwart en eventueel een stootrand aan te brengen.</p>	AP 711/326 – prioriteit: normaal
3	Infrastructuur <ul style="list-style-type: none"> ▪ Valgevaar van hoogte ▪ Opslagruimte (stapeling...) ▪ Visuele bouwkundige gebreken (barsten, vocht...) 			
Opslag producten		Opmerking	Actiepunt - prioriteit	
1	Orde en netheid			

2	Opvangbakken	<u>711/05 nieuwe klassenvleugel – opslag producten en wasplaats</u> Een aantal producten staan nog niet in opvangbakken. Aan te raden om bijkomende opvangbakken te voorzien.	AP 711/327 – prioriteit: normaal
3	Etikettering		
Arbeidsmiddelen		Opmerking	Actiepunt - prioriteit
1	Zichtbare gebreken, beveiliging overbrugd...	<u>711/01 werkhuis – hout OV4</u> In het klaslokaal staat een kolomboormachine Continac zonder een afscherming met switch van de boorkop. Aan te raden om een afscherming met switch te voorzien van de boorkop.	AP 711/328 – prioriteit: normaal
Varia		Opmerking	Actiepunt - prioriteit
1	Klaslokaal 1 ^{ste} graad atelier bouw	<u>711/01 werkhuis – atelier bouw</u> Aandachtspunt: Omwille van plaatsgebrek is er een klaslokaal gecreëerd in het atelier. De leerlingen moeten door het atelier om naar het klaslokaal te gaan via de aangeduide paden. De leerlingen dragen geen veiligheidsschoenen. Er dient opgelet te worden dat de leerlingen niet in de werkzone komen. Het is aan te raden om de lijnen die de paden aanduiden te vernieuwen.	



3 Actiepuntentabel

Voorafgaand aan de rondgang ontving de locatie een overzicht van alle openstaande actiepunten. Het is de bedoeling om deze actiepuntentabel grondig door te nemen en opmerkingen door te geven.

De school heeft de actiepuntentabel zeer grondig bekeken en **veel actiepunten** als opgelost doorgegeven. **Zeer goed initiatief**

4 Varia

Er is heel veel energie gestoken om de technische lokalen op te ruimen. Er zijn opruimmomenten geweest en er zijn afspraken gemaakt met KCB om daar te stockeren. De spuitcabine zal afgeschreven worden zodat het lokaal kan ingericht worden als opslagplaats. De school heeft nood aan meer opslagmogelijkheden op het schoolterrein zelf.

De school heeft een probleem met het opladen van de computers. De kostprijs om een kast aan te kopen om 's avonds en 's nachts op te laden is zeer hoog. De school vraagt om een praktische oplossing.


➤ Antwoord:

Daarvoor is er een algemene IK_ALGEMEEN_021 (POV_Opladen lithium-ion batterijen_Alle merken) opgemaakt. Omwille van het risico is niet aangewezen om 's nachts – zonder bijkomende maatregelen - de batterijen op te laden.

5 Bijlagen

1 Actiepuntentabel

Gent, 7/02/2022



Patrick Sybers

Preventieadviseur

Overzicht openstaande actiepunten voor campus Platteput

Algemeen

Gebouwnr. 711 /00

Actiepunt	Opmerkingen/opvolging:	Betrokken dienst
711/256 - Vastgesteld op: 2/12/2019 - welzijnsronddgang (toezicht EDPBW) opleiding hulpverlener niet in orde voor de meeste hulpverleners	opleiding hulpverlener te herbekijken: wie is nog in orde en wie moet opleiding opnieuw opstarten)	PSBuSO Spectrum
711/266 - Vastgesteld op: 2/12/2019 - welzijnsronddgang (toezicht EDPBW) inspectie veiligheidsverlichting: jaarlijkse controle wordt niet uitgevoerd en geregistreerd	jaarlijks uit te voeren + te registreren	PSBuSO Spectrum
711/270 - Vastgesteld op: 2/12/2019 - welzijnsronddgang (toezicht EDPBW) manueel poetsen van lokalen	aankoop schuurschrobmachine te overwegen: olijsten taken, demo laten uitvoeren door firma	08/12/2020: wordt opgevolgd PSBuSO Spectrum

containerklassen

Gebouwnr. 711 /07

Actiepunt	Opmerkingen/opvolging:	Betrokken dienst
711/325 - Vastgesteld op: 2/12/2021 - welzijnsronddgang (toezicht EDPBW) verdeeldozen op de grond (risico op elektrisering + struikelrisico)	zoveel mogelijk de bestaande stopcontacten te gebruiken of de verdeeldozen degelijk te bevestigen (niet op de grond)	PSBuSO Spectrum

nieuwe klassenvleugel

Gebouwnr. 711 /05

Actiepunt	Opmerkingen/opvolging:	Betrokken dienst
711/272 - Vastgesteld op: 8/12/2020 - welzijnsronddgang (toezicht EDPBW) klaslokalen gelegen aan de straatkant hebben geen buitenzonnewering aan de ramen: temperatuur kan hoog oplopen	te bekijken wat technisch mogelijk is	02/12/2021: brandvertragende gordijnen zijn opgehangen op de 2de verdieping, panelen zonnewering voorlopig naar de 1ste verdieping. PSBuSO Spectrum

711/273	- Vastgesteld op: 8/12/2020 - welzijnsronddgang (toezicht EDPBW)	waslokaal: wasmachine en droogkast staan op de grond	toestellen te verhogen om een betere lichaamshoudingen aan te houden bij het vullen en het ledigen		PSBuSO Spectrum
711/274	- Vastgesteld op: 8/12/2020 - welzijnsronddgang (toezicht EDPBW)	brandwerende deuren worden geforceerd opengehouden met een spie (coronamaatregelen - verluchting) => kans op beschadiging + verlies van functie.	deurmagneten te voorzien + sensibilisering om de brandwerende deuren niet geforceerd open te houden	08/12/2020: Tijdelijk (tijdens de speeltijd) kan er eventueel een voorwerp (een losse deurstop of een zak zand) gebruikt worden om de branddeur open te houden en duidelijk opdracht (en op te nemen in de instructies) te geven om het voorwerp weg te nemen als er brandalarm is. Na de speeltijd dient dan de branddeur terug dicht gedaan te worden. 02/12/2021: alle spieën worden weggenomen - dossier is opgemaakt voor magneten	PSBuSO Spectrum
711/275	- Vastgesteld op: 8/12/2020 - welzijnsronddgang (toezicht EDPBW)	deur technisch lokaal (server): geen noodverlichting aanwezig	noodverlichting boven de deur te plaatsen	02/12/2021: is aangevraagd bij Patrimonium	PSBuSO Spectrum
711/276	- Vastgesteld op: 8/12/2020 - welzijnsronddgang (toezicht EDPBW)	technisch lokaal toegang dak: geen noodverlichting aanwezig	noodverlichting te plaatsen	02/12/2021: is aangevraagd bij Patrimonium	PSBuSO Spectrum
711/280	- Vastgesteld op: 8/12/2020 - welzijnsronddgang (toezicht EDPBW)	verlengkabels in lokaal 14: trekontlasting is stuk	te herstellen of kabel te verwijderen		PSBuSO Spectrum
711/281	- Vastgesteld op: 8/12/2020 - welzijnsronddgang (toezicht EDPBW)	gebrek aan opslagruimte: PC schermen onder haspels, ramen in stookplaats, drank gestockeerd in technisch lokaal gelijkvloers, keukengerief in kleedkamers leerlingen enz.	alternatieven te bekijken		PSBuSO Spectrum
711/282	- Vastgesteld op: 8/12/2020 - welzijnsronddgang (toezicht EDPBW)	waslokaal wordt ook gebruikt als opslagplaats: overvolle rekken, 2 rijen dozen gestapeld op de kasten	Het is aan te raden om niet te hoog te stapelen op de rekken en de kasten. In principe is de regel om 1 stevige rij op de kasten toe te laten en zo breed als de kast.		PSBuSO Spectrum

711/285	- Vastgesteld op: 8/12/2020 - welzijnsronddgang (toezicht EDPBW)	lokaal voor de kuis (2de verdieping): houders met gevaarlijke producten staan op de grond aan de uitgietsbak	producten in een milieukast of in opvangbakken te plaatsen		PSBuSO Spectrum
711/287	- Vastgesteld op: 8/12/2020 - welzijnsronddgang (toezicht EDPBW)	lokaal 18: beveiliging mes papiersnijmachine is verwijderd	afscherming terug te voorzien of nieuwe papiersnijmachine aankopen die wel een afscherming heeft	02/12/2021: papiersnijder staat nu in het secretariaat - afscherming moet nog voorzien worden.	PSBuSO Spectrum
711/291	- Vastgesteld op: 2/04/2021 - brandweerverslag	brandweer - schuifdeuren vluchtterras 2de verdieping zijn geen nooddeuren	de schuifdeuren naar het vluchtterras, voorzien van anti-panieksluiting,		
711/296	- Vastgesteld op: 2/04/2021 - brandweerverslag	brandweer - doorvoering in roze PUR is niet conform	Doorvoeringen moeten glaswol of mortel zijn		
711/323	- Vastgesteld op: 2/12/2021 - welzijnsronddgang (toezicht EDPBW)	server lokaal 2de verdieping: server lokaal 2de verdieping	blusser op te hangen		PSBuSO Spectrum
711/324	- Vastgesteld op: 2/12/2021 - welzijnsronddgang (toezicht EDPBW)	demokeuken 2, groot keuken: verschillende afdekplaatjes van de stopcontacten beschadigd en verwijderd	afdekplaatjes te vernieuwen		PSBuSO Spectrum
711/324	- Vastgesteld op: 2/12/2021 - welzijnsronddgang (toezicht EDPBW)	demokeuken 2, groot keuken: verschillende afdekplaatjes van de stopcontacten beschadigd en verwijderd	afdekplaatjes te vernieuwen		Dienst Patrimonium
711/326	- Vastgesteld op: 2/12/2021 - welzijnsronddgang (toezicht EDPBW)	Buitentrap: risico op stoten tegen de zijkant van de trap	zijkant te signaleren met geel/zwart en eventueel een stootrand aan te brengen		PSBuSO Spectrum
711/327	- Vastgesteld op: 2/12/2021 - welzijnsronddgang (toezicht EDPBW)	Opslag producten en wasplaats: sommige producten staan nog niet in opvangbakken	bijkomende opvangbakken te voorzien		PSBuSO Spectrum

werkplaats

Gebouwnr. 711 /01

Actiepunt		Opmerkingen/opvolging:	Betrokken dienst	
711/215	- Vastgesteld op: 10/12/2014 - explosieveiligheidsdocument			
	keuring LS van de gezoneerde zones atelier hout niet uitgevoerd (5 jaarlijks)	5 jaarlijkse elektrische keuring (door erkend organisme) van de elektrische installaties in de gezoneerde gebieden uit te voeren (zit in raamcontract LS-keuring)	opm: specifieke keuring: keurder moet beschikken over de zoneringsverslagen/tekeningen	Dienst Patrimonium
711/217	- Vastgesteld op: 10/12/2014 - explosieveiligheidsdocument			
	houtstofafzuiging - kennis personeel rond ATEX onvoldoende	organiseren ATEX-opleiding personeel + informatie aan andere gebruikers (opleiding HL en gebruikers)	opm: Raf Geernaert volgde ATEX-opleiding op 17/10/2014 02/12/2021: de atexdossier zijn vernieuwd - opleiding zal herzien worden	PSBuSO Spectrum
711/220	- Vastgesteld op: 10/12/2014 - explosieveiligheidsdocument			
	houtstofafzuiging - procedure (werkwijze) voor legen hout stofcontainer niet aanwezig	werkwijze voor legen stofcontainer opstellen	02/12/2019: verder te bevragen --> correcte werkwijze = leegzuigen door firma (geen stof inademen)	PSBuSO Spectrum
711/227	- Vastgesteld op: 2/04/2015 - risicoanalyse			
	ra brand_branddeuren nog conform_Een aantal Rf-deuren moeten nagezien worden op hun goede werking.	check /aanpassing branddeuren		Dienst Patrimonium
711/257	- Vastgesteld op: 2/12/2019 - welzijnsronddgang (toezicht EDPBW)			
	Atelier houtbewerking machinezaal, STOF-0041: veel houtstof aanwezig op één van de buizen van de houtstofafzuiging (vermoedelijk een lek)	te controleren		PSBuSO Spectrum
711/258	- Vastgesteld op: - welzijnsronddgang (toezicht EDPBW)			
	Atelier houtbewerking machinezaal: verlaagde grenswaarde: van 3mg/m ³ naar mg/m ³	Het behalen van deze lage waarde zal enkel haalbaar zijn mits grondige reiniging van het atelier: dagelijkse opkuis + op regelmatige basis reinigen met nat (vb vloer met schuurschrobmachine).		PSBuSO Spectrum

711/259	- Vastgesteld op: 2/12/2019 - welzijnsronddgang (toezicht EDPBW)	Atelier houtbewerking machinezaal, STOF-0041: werking houtstofinstallatie is onvoldoende gekend bij de leerkrachten hout en TAC	Het is wenselijk dat deze kennis wordt verkregen: handleiding, info opvragen via dienst patrimonium (eventueel bij de leverancier Amotec).		PSBuSO Spectrum
711/260	- Vastgesteld op: 2/12/2019 - welzijnsronddgang (toezicht EDPBW)	Atelier houtbewerking machinezaal, STOF-0041: instructiekaart ontbreekt	op te stellen (idpbw zal aanzet hiervoor geven)		PSBuSO Spectrum
711/260	- Vastgesteld op: 2/12/2019 - welzijnsronddgang (toezicht EDPBW)	Atelier houtbewerking machinezaal, STOF-0041: instructiekaart ontbreekt	op te stellen (idpbw zal aanzet hiervoor geven)		Dienst IDPBW
711/261	- Vastgesteld op: 2/12/2019 - welzijnsronddgang (toezicht EDPBW)	Atelier houtbewerking machinezaal, STOF-0041: werking installatie (+ link naar explosieveiligheid) onvoldoende gekend bij alle gebruikers	interne opleiding te voorzien + intern te registreren		PSBuSO Spectrum
711/262	- Vastgesteld op: 2/12/2019 - welzijnsronddgang (toezicht EDPBW)	Atelier houtbewerking machinezaal, STOF-0041: periodieke uitvoering en registratie van inspectie en onderhoud nog niet opgestart	opstellen kaart voor inspectie en preventief onderhoud op basis van info in de handleiding + opstart registratiesysteem		PSBuSO Spectrum
711/283	- Vastgesteld op: 8/12/2020 - welzijnsronddgang (toezicht EDPBW)	tekort aan degelijk en droge stapelruimte (huidige afdak is te klein)	alternatieven te bekijken	02/12/2021: aangevraagd bij dienst Patrimonium om een dossier op te maken om bijkomende luifel te plaatsen	PSBuSO Spectrum
711/284	- Vastgesteld op: 8/12/2020 - welzijnsronddgang (toezicht EDPBW)	De ramen op de verdiepingen kunnen volledig geopend worden (risico op stoten, vallen - zelfmoordpreventie)	nazien om een systeem aan te brengen zodat de ramen maar beperkt open kunnen of enkel op kip te laten openen	02/12/2021: aangevraagd bij Dienst Patrimonium	PSBuSO Spectrum
711/294	- Vastgesteld op: 2/04/2021 - brandweerverslag	brandweer - vluchttaject langs de spuitcabine is niet toegelaten	pictogram verwijderen boven de deur		

711/295	- Vastgesteld op: 2/04/2021 - brandweerverslag	brandweer - 2de uitgang praktijklokaal metaal (2de observatie) is niet vrij kant werkplaats hout	2de uitgang vrij houden (orde en netheid verbeteren passerelle werkplaats hout)	
711/298	- Vastgesteld op: 2/04/2021 - brandweerverslag	brandweer - brandwerende deur werkplaats bouw is niet zelfsluitend	brandwerende deur van de werkplaats herstellen	
711/299	- Vastgesteld op: 2/04/2021 - brandweerverslag	brandweer - nieuwe archief in de werkplaats is niet brandwerend gescheiden	naziën om een brandwerende deur te plaatsen rekening houdend met de doorvoeringen	
711/300	- Vastgesteld op: 2/04/2021 - brandweerverslag	brandweer - gasopslag, geen onderscheid tussen volle en lege gasflessen	opslag gasflessen buiten: volle en lege flessen scheiden	
711/301	- Vastgesteld op: 2/04/2021 - brandweerverslag	brandweer - spuitcabine is een opslagplaats geworden	Spuitcabine vrij maken van alle goederen die er niet thuis horen	02/12/2021: spuitcabine zal buiten dienst gesteld worden en het lokaal zal omgevormd worden als opslagruimte.
711/302	- Vastgesteld op: 6/04/2021 - brandweerverslag	brandweer - drige blusleiding van de stofafzuiging is niet in het rood geverfd	de droge leiding in het rood verven.	
711/303	- Vastgesteld op: 29/03/2021 - indienststelling	ge00301_RCB kantenaanlijmmachine - geen SDS fiche aanwezig van de lijm Dorus KS 217	SDS fiche op te vragen bij de leverancier	
711/304	- Vastgesteld op: 29/03/2021 - indienststelling	00312_RCB bandschuurmachine - machine is niet verankerd	machine verankeren in de grond	
711/305	- Vastgesteld op: 29/03/2021 - indienststelling	00309_RCB Draaibank - trekontlasting voedingskabel is stuk	herstellen	

711/306	- Vastgesteld op: 29/03/2021 - indienststelling	00311_RCB kolomboormachine - afscherming van de riemen kunnen geopend worden door een vleugelschroef	enkel bouten die met gereedschap geopend kunnen worden mogen gebruikt worden of die elektrisch beveiligd zijn. Vleugelschroef moet veranderd worden.
711/307	- Vastgesteld op: 29/03/2021 - indienststelling	00310 + 00311_RCB kolomboormachine - de afscherming van de boor is niet elektrisch beveiligd	Afscherming voorzien die wel elektrisch beveiligd is. Bij het openen van het scherm moet de machine stoppen.
711/308	- Vastgesteld op: 29/03/2021 - indienststelling	00310 + 00311_RCB kolomboormachine - dragen van handschoenen bij boorwerkzaamheden is af te raden - pictogram is aanwezig	pictogram is te verwijderen
711/309	- Vastgesteld op: 30/03/2021 - indienststelling	00310+00311_RCB kolomboormachine - machine staat niet vast	Machine vast zetten
711/310	- Vastgesteld op: 29/03/2021 - indienststelling	00310_RCB kolomboormachine - afscherming van de riem is niet beveiligd	bout voorzien die alleen met gereedschap kan geopend worden of afscherming elektrisch beveiligen
711/311	- Vastgesteld op: 7/06/2021 - indienststelling	00280_RCB universele menger - geen aangegoten rubberen stekker aanwezig	Stekker vervangen door een rubberen stekker
711/312	- Vastgesteld op: 7/06/2021 - indienststelling	00280_RCB universele menger - geen instructiekaart	Instructiekaart opmaken
711/313	- Vastgesteld op: 7/06/2021 - indienststelling	00300_RCB - rij- en scharnierboormachine - nog opleiding over het gebruik van de machine voor de leerkrachten	opleiding organiseren

711/314	- Vastgesteld op: 7/06/2021 - indienststelling	LARF-0044 lasafzuiging - risico op struikelen aan de hefboom voor de verzamelbak	Afscherming voorzien aan de hefboom	
711/318	- Vastgesteld op: 7/09/2021 - keuring	LASP-0385 (laspost, elektrisch): isolatie is beschadigd	laskabels te vervangen	PSBLO Claevervelt Campus Claverveld
711/319	- Vastgesteld op: 7/09/2021 - keuring	LASP-0443 (Lastoestel - MIG/MAG): toestel defect, geen nullasmeting uitgevoerd	na te zien	PSBLO Claevervelt Campus Claverveld
711/320	- Vastgesteld op: 20/01/2022 - indienststelling	00331_RCB cirkelzaag DeWalt - geen instructiekaart	IK opmaken	
711/321	- Vastgesteld op: 2/12/2021 - welzijnsrondgang (toezicht EDPBW)	2 drukknoppen om alarm te slaan, niet duidelijk wat er gebeurt als je de gele of rode knop indrukt	na te zien: eenduidigheid => werking knoppen nazien, ev. 1 drukknop te voorzien (als tussenoplossing: zeer goed beide knoppen signaliseren)	PSBuSO Spectrum
711/322	- Vastgesteld op: 2/12/2021 - welzijnsrondgang (toezicht EDPBW)	Atelier metaal en bouw: poorten zijn niet aangeduid als nooddeuren	nooduitgangen signaliseren (volgens de pictogrammen die nu gebruikt worden in het gebouw)	PSBuSO Spectrum
711/328	- Vastgesteld op: 2/12/2021 - welzijnsrondgang (toezicht EDPBW)	Klaslokaal hout OV4: kolomboomachine Continac zonder een afscherming met switch van de boorkop	afscherming met switch te voorzien van de boorkop	PSBuSO Spectrum